



33



31



32



29



30



27



28



25



26



23



24



21




22

CAPILLA DE SANTA CARATINA
Central sin esq. Tlatenco
Azcapetzalco



Atrio y fachada

Junio 2000



Vista general de la cúpula, dos lucernas tapiadas, recubrimiento con impermeabilizante asfáltico, presencia de grietas horizontales. Junio 2000



Detalle de la cúpula, impermeabilizante asfáltico su periodo de vida se acabó, presencia de grietas horizontales.


Junio 2000.



Interior del crucero, se aprecia arco de desplante y arranque de la cúpula. grietas horizontales paralelas al anillo de compresión.
Junio 2000.



Vista general del crucero. presencia de humedades en el extrados de los arcos y fisuras en las pechinas.
Junio 2000.



Vista superior del altar mayor, grieta continua paralela al arco de compresión, filtración de agua en pectinas y cúpula.

Junio 2000.




1



3



2



4

CAPILLA DE SANTA CATARINA AZCAPOTZALCO.



5



7



6



8

CAPILLA DE SANTA CATARINA AZCAPOTZALCO.



9



10



11

TEMPLO DE SANTA CATARINA
AZCAPOTZALCO, D.F.



TEMPLO DE SANTA CATARINA,
AZCAPOTZALCO, D.F.



TEMPLO DE SANTA CATARINA
AZCAPOTZALCO, D.F.



