

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Santa Juanita de Los Lagos
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-0011000203

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Durango

Municipio / Alcaldía
Durango

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Victoria de Durango

Vialidad Calle Constitución sur

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización

Al norte con la Universidad Juárez del Estado de Durango

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Nombre Original y/o Tradicional Santa Juanita de Los Lagos

Nombre Actual Santa Juanita de Los Lagos

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

Sin información

Fundación

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones Sin información

Información histórica

2. El pequeño templo de la Compañía de Jesús, cuya edificación comenzó en 1597, se derrumbó a causa de la lluvia en 1647 y en su lugar se construyó uno nuevo, pequeño también, que fue demolido en el segundo tercio del siglo XVIII, con el propósito de levantar otro más amplio. Sin embargo, parece que esta última intención no pudo llevarse a cabo. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, la mitra se hizo cargo desde los cimientos. Tampoco esta obra debe haber prosperado demasiado y el obispo Macuraya y Manguilla retornó la edificación concluyéndola hacia 1783, año en que el templo fue abierto al culto. Al visitar la ciudad, hacia 1777, Morfi describe el templo como un cañón con varios altares decentes y devotos, cubierto de un artesonado muy bonito. El artesonado ya no existe y tampoco la cúpula del crucero, la cual fue derribada junto con el altar mayor y el ábside en 1917, para ampliar la calle Bruno Martínez. De la portada, Francisco de la Maza nos da una breve relación: "Neoclásica, bien proporcionada, de buen gusto y hasta elegante, con sus dos columnas corintias en el primer cuerpo y dos bien formados macetones que la rematan en el segundo, así como el moldurado óculo de la ventana, de círculo perfecto" (1).

(1) MAZA, Francisco de la, Notas de arte, p. 26.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

MASTEN Dunne, Peter, Figuras y episodios..., pp.83-4./ MAZA, Francisco de la, Notas de arte, p. 26. /MIJARES, Enrique, Durango a cordel..., p. 87. /MORFI, J. Agustín de, Viaje..., pp. 78-9. /RAMÍREZ, J. Fernando, Noticias..., p.16.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado CANTERA LABRADA

Descripción del acabado

Cantera labrada

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes MAMPOSTERÍA

Ancho 0.60 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes LOSA DE CONCRETO

Forma de techumbre CÓNCAVA

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 04/01/1995

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso