

Nombre: Templo de San Agustín
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-14-00519



Fachada, 2005.



Interior del templo, 2005.



Levantamiento arquitectónico, 2005.



Croquis de localización.

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Jalisco

Municipio / Alcaldía

Guadalajara

Localidad / Colonia

Guadalajara

Vialidad

Calle Morelos

Número exterior

188

Asentamiento humano

Barrio - San Agustín

Otra localización

Esquina Degollado



La imagen muestra el inmueble consultado, para ver los inmuebles catalogados del mismo Municipio / Alcaldía acceda a la sección de Localización de la página web./

IDENTIFICACIÓN

Clasificación

Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Nombre Original y/o Tradicional Templo de San Agustín

Nombre Actual Templo de San Agustín

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Patrimonio perdido

No

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH 2HMO00004458

Declaratoria de Monumento Histórico 27/08/1940

Folio y Denominación ZMH

Ninguno

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

No

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

San José

Advocación Actual

San José

Fundación

Agustina.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVI

Intervenciones XIX

Información histórica

El Cardenal asiste cada año en honor a San Agustín.

La obra fue dirigida por fray Pedro del Toro

Un temblor derribó gran parte del edificio, cuya reconstrucción corrió a cargo de fray Ignacio Dávalos, y más tarde del Arq. Valentín Méndez.

La obra fue posible gracias a la ayuda económica de Doña Marina de Mendoza, vecina de la ciudad y hermana del primer Prior del convento que estaba junto al templo.

La obra arquitectónica que dio pie al convento de San Agustín en Guadalajara, comenzó a levantarse en el año de 1573. Primeramente, se construyó la planta baja, a lado izquierdo del templo, con su portería. Más adelante, se siguió construyendo el edificio hasta alcanzar una superficie de cuatro mil metros cuadrados. El templo prosperó en gran medida por el apoyo brindado por el presidente de la Real Audiencia, el Dr. Jerónimo Orozco, quien mantenía una buena relación con el provincial de los agustinos, fray Joan Adriano.

Fue declarado Monumento Histórico el 28 de agosto de 1940

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Mildred Vázquez, Sara, Inmuebles Declarados Monumentos en la República Mexicana I, Boletín 3, Monumentos Históricos, México, 1979.

Recopiló: Ing. Gabriela Arango H.

Información recopilada del dictámen de evaluación postsísmica de la seguridad estructural de edificios históricos en diversos municipios del estado de Jalisco, México. (sismo del 21 de enero del 2003)

Inscripciones

En la fachada principal, extremo derecho, lado poniente: "Al / General de División / Donato Guerra / como reconocimiento / a sus méritos / 1832-1876." "Jardín / Guadalajara España."

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Una nave

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Piedra

Descripción del acabado

Sin información

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe, Piedra

Ancho Sin información

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Piedra

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Piedra

Forma de techumbre BÓVEDA DE ARISTA NERVADA

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Mosaico

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Cemento

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 08/09/2016

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 30/12/2005

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 09/09/2005

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso