

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Casa-habitación
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE CASA-HABITACIÓN
Clave de ficha: I-0012600038

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Sonora

Municipio / Alcaldía
Alamos

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Alamos

Vialidad Calle Benito Juárez

Número exterior 6

Asentamiento humano Colonia

Otra localización
Entre Francisco I. Madero y Aldama

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Doméstica
Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar
Tipo Arquitectónico Casa habitación
Nombre Original y/o Tradicional Casa-habitación
Nombre Actual Casa-habitación

Uso Actual

Categoría Arquitectura Comercial y de Servicios
Género Edificios de alojamiento
Tipo Arquitectónico Hospedaje de viajeros: Hotel
Patrimonio perdido
Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVIII

Intervenciones *Sin información*

Información histórica

1. Se inició su construcción en 1790, por la Familia Almada, perteneció a Don José María Almada; de ella parte la leyenda de que se tendieron de ella a la iglesia barras de plata para que pasara el cortejo de una de las hijas de Don José María Almada. En 1951 fue vendida a Don William Robert Alcorn, de origen norteamericano y actual propietario.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Alamos de Sonora, Autor: Manuel de Santiago Corbalá Acuña.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado APLANADO MORTERO, CAL-ARENA

Descripción del acabado

Aplanado mortero, cal-arena

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 0.75 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGA DE MADERA Y LADRILLO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Escalera para un segundo nivel parcial y fuente en patio

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\)](#) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso