

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Nuestra Señora de la Purísima Concepción  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE RELIGIOSO  
**Clave de ficha:** I-001260062

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Sonora

**Municipio / Alcaldía**  
Alamos

No se cuenta con la ubicación

**Localidad / Colonia**  
Alamos

**Vialidad** Calle Calle

**Número exterior** Sin información

**Asentamiento humano** Colonia

**Otra localización**  
Entre Benito Juárez y Mariano Matamoros

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Conjunto Arquitectónico

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Religiosa

**Género** Edificio de arquitectura religiosa

**Tipo Arquitectónico** Templo

**Nombre Original y/o Tradicional** Nuestra Señora de la Purísima Concepción

**Nombre Actual** Nuestra Señora de la Purísima Concepción

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura Religiosa

**Género** Edificio de arquitectura religiosa

**Tipo Arquitectónico** Templo

**Patrimonio perdido**

Sin información

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Gobierno federal

**Folio Real RPMZAH** Sin información

**Declaratoria de Monumento Histórico** Sin información

**Folio y Denominación ZMH**

Sin información

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

Sin información

## REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

**Advocación Original**

Sin información

**Advocación Actual**

Sin información

**Fundación**

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XVII

**Intervenciones** Sin información

### Información histórica

2. "Al entrar los misioneros a un pueblo, su primordial interés era catequizar a los indios para luego bautizarlos...". Esto implicó que tendría que haber un templo. La Asunción de Nuestra Señora de los Alamos, fue fundada en 1629.

El primer misionero jesuita establecido en Alamos, fue el padre Barcelón en 1681 y 1682. El padre Francisco Sáenz de Carrizosa empezó la construcción del templo. El padre Kino vió su construcción en 1687, constatándola. Fundada a fines del siglo XVII, para dar servicios religiosos a los españoles que se establecieron a raíz del descubrimiento de minas entre 1681 y 1685.

El padre Pedro Barcelón fue asignado por el obispo, e inició los primeros registros parroquiales que aún se conservan en el archivo de la parroquia. Al año siguiente tomó el cargo Francisco Sáenz de Carrizosa quien empezó la construcción de la primera iglesia. En 1687 recibió la visita del padre Kino. En 1689 asumió el cargo el párroco Melchor Siqueiros. De 1736 a 1773 estuvo a cargo de Gabriel Aragón, ayudado por cinco clérigos. A fines de 1767 había una iglesia nueva que fue bendecida en 1780 por el primer obispo de Sonora, Antonio de los Reyes, quien a su vez inició la construcción de otra, y que no fue terminada sino hasta mucho después de su gestión.

### Preexistencia de otras épocas

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** Sin información

**Ubicación** Sin información

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

(Almada, Francisco R. Diccionario...19) (Roca, Paul M. Paths...345 - 348) (TAMARON. Demostración)

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

**Partido arquitectónico** Sin información

### Fachada principal

**Materiales predominantes del acabado** Sin información

### Descripción del acabado

Aparente

### Estructura vertical / Muros

**Materiales predominantes** AGLUTINADOS Y SILLARES DE PIEDRA

**Ancho** 1.10 mts.

### Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** Sin información

**Forma de entrepiso** Sin información

### Altura aproximada (MTS)

**Altura aproximada** Sin información

### Descripción

Sin información

### Techumbre

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** AGLUTINADO DE PIEDRA

**Forma de techumbre** BÓVEDA DE CAÑÓN CORRIDO Y BÓVEDAS DE PAÑUELO

**Altura aproximada** Sin información

### Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** Sin información

### Descripción

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

Sin información

**Escalera principal**

**Materiales predominantes** Sin información

**Forma** Sin información

**Descripción**

Sin información

**Elementos relevantes del inmueble**

**Descripción**

Escalera de la torre

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso