

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Escuela 99  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE HOSPITAL  
**Clave de ficha:** I-0010700835

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Chihuahua

**Municipio / Alcaldía**  
Hidalgo del Parral

**Localidad / Colonia**  
Hidalgo del Parral

**Vialidad** Calle Plaza Guillermo Baca

**Número exterior** 2

**Asentamiento humano** Colonia

**Otra localización**  
Esquina Riva Palacio

No se cuenta con la ubicación

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Monumento Histórico

**Uso Original**

**Categoría** Arquitectura Hospitalaria, de Asistencia o de Protección Social  
**Género** Edificio de arquitectura hospitalaria, de asistencia o de protección social  
**Tipo Arquitectónico** Edificio Hospital  
**Nombre Original y/o Tradicional** Escuela 99  
**Nombre Actual** Escuela 99

**Uso Actual**

**Categoría** Arquitectura Escolar  
**Género** Edificio escolar  
**Tipo Arquitectónico** Escuela  
**Patrimonio perdido**  
*Sin información*

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

**Folio Real RPMZAH** *Sin información* **Declaratoria de Monumento Histórico** *Sin información*

**Folio y Denominación ZMH**  
*Sin información*

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**  
*Sin información*

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XVII  
**Intervenciones** *Sin información*

### Información histórica

3. Placa sobre el acceso dice "1810-1910 HOMENAJE DE GRATITUD A HIDALGO ESCUELA 99 PARRAL" al lado dice "ESTE EDIFICIO FUNCIONÓ EL PRIMER HOSPITAL QUE HUBO EN TIERRAS DE CHIHUAHUA. LO CREARON EN 1687 LOS MISIONEROS LLAMADOS PARDOS". Estaba atendido por los religiosos de la orden de San Juan de Dios.

### Preexistencia de otras épocas

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** *Sin información*  
**Ubicación** *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

Sin información

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

### Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Ladrillo

### Descripción del acabado

Cantería, ladrillo

### Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 0.90 mts.

### Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

### Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Lámina

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

### Descripción

Sin información

### Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

### Descripción

Sin información

### Elementos relevantes del inmueble

### Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso