

Nombre: Escuela Secundaria Diurna no. 10, Leopoldo Ayala
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE CIVIL
Clave de ficha: I-09-03004



Fachada principal. 2009.



Detalle de fachada. 2009.



Planta arquitectónica. 2018



Croquis de localización. 2018. Fuente: Catastro CiudadMX SEDUVI,

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Ciudad de México

Municipio / Alcaldía

Benito Juárez

Localidad / Colonia

Benito Juárez

Vialidad

Calle Goya

Número exterior

Sin número

Asentamiento humano

Colonia - Insurgentes Mixcoac

Otra localización

Esquina Poussin



La imagen muestra el inmueble consultado, para ver los inmuebles catalogados del mismo Municipio / Alcaldía acceda a la sección de Localización de la página web./

IDENTIFICACIÓN

Clasificación

Bien Inmueble con Valor Cultural

Uso Original

Categoría

Arquitectura Escolar

Género

Edificio escolar

Tipo Arquitectónico

Escuela: Internado

Nombre Original y/o Tradicional

Escuela Secundaria Diurna no. 10, Leopoldo Ayala

Nombre Actual

Escuela Secundaria Diurna no. 10, Leopoldo Ayala

Uso Actual

Categoría

Arquitectura Escolar

Género

Edificio escolar

Tipo Arquitectónico

Escuela

Patrimonio perdido

No

Consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH 06414

Declaratoria de Monumento Histórico No

Folio y Denominación ZMH

Ninguno

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

No

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XX

Intervenciones Sin información

Información histórica

El edificio del antiguo Colegio Teresiano ocupaba una gran manzana. Fue demolida un 50% de su estructura original después de la exclaustación de las madres teresianas en la década de los treinta del siglo XX. (Información 1993)

El edificio que ocupa la escuela secundaria se construyó a principios del siglo XX costado por el Sr. Felipe Martell. La inauguración de este se hizo el diecinueve de diciembre de 1904 y desde entonces lo ocupó la orden religiosa llamada Teresiana, creada en España en 1876, quienes llegaron a Puebla, México, en 1888. Dicha orden impartía instrucción primaria y secundaria a un número aproximado de ochocientas alumnas entre internas y externas, doscientas de las cuales estaban becadas y otras tantas cubrían cuotas en las medidas de sus posibilidades.

El colegio Teresiano fue desocupado por orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público argumentando que el patronato de dicho colegio adeudaba al gobierno más de un año de renta y que el inmueble estaba comprendido entre los bienes pertenecientes a la nación.

En marzo de 1934, el maestro D. Leopoldo Ayala hizo la inauguración formal de la escuela delante de un grupo muy reducido de alumnos y maestros. Durante ese primer año de trabajo, funcionaron sólo cinco grupos y la escuela carecía prácticamente de todo pero con el esfuerzo de maestros de gran renombre, padres de familia y alumnos todos bajo la dirección del maestro Ayala, la escuela fue creciendo de prestigio y población y en población estudiantil.

Dentro de la construcción se encontraban dos capillas: una, a mitad del patio en la que se impartía la clase de música y fue derribada en 1956 para que el patio fuera más amplio. Posteriormente se expropió el terreno que hoy ocupa la escuela primaria Federico Herrera Martínez y se derribó durante las vacaciones de 1964 - 1965 la Capilla Mayor que se encontraba en la parte posterior del patio y que funcionó como teatro y salón de actos durante muchos años.

Por los años setentas, se iniciaron los trabajos de remodelación hasta dejar la escuela tal y como la vemos hoy en día. De los diez salones de clase que había en la parte superior se derribaron los muros internos dejando doce de tamaño ideal, se levantó la barda que divide la escuela de la primaria, se quitaron las celosías de la parte final de los pasillos y se logró la comunicación entre una y otra alas, se cambiaron también las puertas, ventanas y los pisos de los salones que eran de madera. Los laboratorios y talleres quedaron en la planta baja junto con los baños y la biblioteca. También las oficinas sufrieron cambios; la dirección y subdirección pasaron a ocupar la parte posterior y aparecieron el salón de maestros y el salón para mimeógrafo. (Información 2015)

"En la escuela estudiaron los Arquitectos Borja Navarrete". (Información 1993)

"El Colegio Teresiano fue una institución privada de abolengo, fue cerrado durante la persecución religiosa y después trasladado de Mixcoac" (Pensado, Correa 1999: 48).

"La mitad de las monjas era de la gente rica y la otra mitad, de gente humilde, de gente pobre. Y esas monjitas de la gente pobre traían su hábito o vestido de color azul oscuro, y su velito, un velito que se ponían en la cabeza, negro. Zapatos sin tacón, negros, sí" (Pensado, Correa 1999: 77).

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Pensado Leglise, Patricia y Leonor Correa Echegaray

1999 "MIXCOAC. Un Barrio en la Memoria", México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Primera Reimpresión.

FOTOGRAFÍA: Colegio Teresiano, Calle de las Flores, c. 1925-1930, colección de Roberto Mancilla, en Pensado y Correa, "MIXCOAC. pp. 48 y 93.

Inscripciones

1934/1959/ Al Maestro Leopoldo Ayala/ (Fundador)/ Con Gratitud y Afecto/ ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 10

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

El inmueble ha sufrido muchas modificaciones en la planta arquitectónica original, desde la destrucción de sus dos capillas ubicadas en el centro hasta la incorporación de nuevos espacios.

Actualmente, el esquema arquitectónico del edificio es en forma de "C" con patio central, alrededor del cual se distribuyen en planta baja ala poniente: los talleres de biología, computación, carpintería, inglés, laboratorios de física y química, así como de electricidad.

Hacia el ala oriente: salones de: la red escolar, música, baños generales, auditorio, oficinas de la dirección, subdirección, administración y contraloría. En la planta alta tanto al oriente como al poniente se localizan 12 salones.

Escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y de valor patrimonial por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial

Los pisos antiguos eran de duela, los cuales fueron sustituidos por piso de cemento pulido. Las ventanas son del tipo tubular. Los acabados del entepiso de la escalera norte, presentan ruptura de loseta de pasta de cemento por donde aparecieron humedades y como consecuencia han sobrecargado dicha estructura.

Los techos de la ampliación en planta baja de los talleres se encuentran cubiertos con lámina de asbesto sobre fierro estructural y presentan filtración de agua de lluvia por ruptura de lámina. El inmueble permanece en su mayoría sin cambios así como su uso, con un mantenimiento regular.

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Crujías alrededor de patio central

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Aplanado

Descripción del acabado

Aplanado, amarillo

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Tabique, Tepetate

Ancho 0.45 mts.

Descripción

En la portada y en los enmarcamientos se encuentran los materiales aparentes.

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Vigueta metálica, ladrillo

Forma de entepiso Plana, escarzana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Plana, escarzana

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Vigueta metálica, ladrillo

Forma de techumbre Plana, escarzana

Altura aproximada 5.50 mts.

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Mosaico

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Concreto armado

Forma En forma de "U"

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/11/2021

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 04/06/2016

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 03/04/1989

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso