



FACHADA



69

VISTA DONDE SE APRECIA LOS NIVELES CONSERVADOS



68

VISTA TERMINADO FINAL



66



67



64



65



62



63



60



61



58



59



57

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC DE **Supervision d / Obras**

NOMBRE **SR. SALVADOR NEXTEBAGO**

LUGAR **ATZCAPOTZALCO - D.F.**

FECHA **Marzo de 1978**

Nº. DE FOTO

OBSERVACIONES



56

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES:

SECC. DE **Supervision de Obras**

NOMBRE **SR. SALVADOR NEXTEGO**

LUGAR **ATZCAPOTZALCO D.F.**

FECHA **Marzo de 1978**

NO. DE FOTO

OBSERVACIONES



"JORGE ENCISO"

55

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC. DE Supervision de Obras


NOMBRE SU. SALVADOR NEXTEGO

LUGAR ATZCAPOTZALCO D.F.

FECHA. Marzo de 1978

No. DE FOTO.

OBSERVACIONES.



54

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC. DE **Supervision de Obras**


NOMBRE SU. SALVADOR NEXTENGO.

LUGAR ATZCAPOTZALCO D.F.

FECHA Marzo de 1978

No. DE FOTO

OBSERVACIONES



53

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC. DE **Supervision de Obras**

NOMBRE SU Salvador Nextengo

LUGAR Atzacapotzaco D.F.
Marzo de 1978

FECHA

NO. DE FOTO

OBSERVACIONES



"JORGE ENCISO"

52

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC. DE Supervision de Obras

NOMBRE EN SALVADOR NEXTEUÑO.

LUGAR ATZCAPOTZALCO DF.

FECHA Marzo de 1978

No. DE FOTO

OBSERVACIONES



DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC. DE Supervision de Obras


NOMBRE SU. SALVADOR NEXTEGO.

LUGAR ATZCAPOTZALCO DF.

FECHA Marzo de 1978

NO. DE FOTO

OBSERVACIONES



50

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
Supervision de Obras

SECC. DE . 1978

NOMBRE SR. SALVADOR VELTEGO.

LUGAR ATZCAPOTZALCO D.F.

FECHA Marzo de 1978

No. DE FOTO

OBSERVACIONES



DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
SECC. DE **Supervision de Obras**

NOMBRE SU. SALVADOR NEXTENGO.

LUGAR ATZCAPOTZACO D.F.

FECHA Marzo de 1978

NO. DE FOTO.....

OBSERVACIONES.....



DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES

SECC. DE **Supervision de Obras**

NOMBRE **SR. SALVADOR NEXTENGO.**

LUGAR **ATZCAPOTZACO D.F.**

FECHA **Marzo de 1978**

NO. DE FOTO

OBSERVACIONES



47

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES

SECC. DE **Supervision de Obras**

NOMBRE SR. SALVADOR NEXTEUGO.

LUGAR ATZCAPOTZALCO D.F.

FECHA **Marzo de 1970**

No. DE FOTO.....

OBSERVACIONES.....



46

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
Supervision de Obras

SECC. DE

NOMBRE SV. SALVADOR NEXTEUZO.

LUGAR ATZCAPOTZALCO D.F.

FECHA Marzo de 1978

NO. DE FOTO

OBSERVACIONES



45

DEPTO. DE MONUMENTOS COLONIALES
Supervision de Obras

SECC. DE

NOMBRE SR. SALVADOR NEXTEGO.

LUGAR Atzacapotzaco D.F.

FECHA Marzo de 1978

No. DE FOTO

OBSERVACIONES



43

FOTO 1



44

FOTO 2

RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL
 ATRIO DEL TEMPLO DE SAN SALVADOR NEXTENCO
 (24-V-73)



FOTO 3

41



FOTO 4

42

RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA AL ATRIO DEL
TEMPLO DE SAN SALVADOR NEXTENCO
(24-V-73)



FOTO 5

39



FOTO 6

40

SUSTITUCION DEL MOSAICO DEL ATRIO DE
SAN SALVADOR NEXTENCO
(24-V-73)



FOTO 7

37



FOTO 8

38

SUSTITUCION DE MOSAICO DEL ATRIO DEL
TEMPLO DE SAN SALVADOR NEXTENCO
(24-V-73)



36

FOTO 9

SUSSTITUCION DEL MOSAICO DEL ATRIO
DEL TEMPLO DE SAN SALVADOR NEXTENCO
(24-V-73)



DESPINTAR LA CANTERA LABRADA DE
LA FACHADA.
(24-V-73) FOTO No. 10.





33

FOTO 11

DESPINTAR LA CANTERA LABRADA DE LA FACHADA
(24-V-73)



32

FOTO 13

ARREGLO Y SUSTITUCION DE LAS VIGAS DEL PORTON
(24-V-73)



31

FOTO 14

ARREGLO Y SUSTITUCION DE LAS VIGAS DEL PORTON
(24-V-73)



30

FOTO 15-

ARREGLO Y SUSTITUCION DE LAS VIGAS DEL PORTON
(24-V-73)



FOTO 16

28



FOTO 17

29

ARREGLO Y SUSUTITUCION DE LAS VIGAS DEL PORTON
(24-V-73)



26

FOTO 18
SUSTITUCION DEL MOSAICO INTERIOR
DEL PISO DE LA CAPILLA (24-V-73)



27

FOTO 19
SUSUTITUCION DEL AZULEJO, APLANADO Y
PINTURA DE LAS PAREDES DE LA CAPILLA
(24-V-73)



FOTO 20
SUSTITUCION DE AZULEJO, APLANADO Y
PINTURA DE LAS PAREDES DE LA CAPILLA
(24-V-73)



FOTO 21
ABERTURA DE LOS 4 VENTANALES SOLO FIGURA DOS
EN FACHADA LATERAL Y ALINERALOS
(23-V-73)



23

CAMBIO DE VIGAS Y DEL TECHO DE LA
CAPILLA.
(24-V-73) FOTO No. 22



21

FOTO 23
CAMBIO DEL FRONTAL DEL PRESBITERIO (NEO-CLASICO)
Y DE LOS ELEMENTOS LITURGICOS DEL PRESBITERIO.
(24-V-73).



22



20

FOTO 24
ABRIR SOBRE LAS DOS PUERTAS CON ARCO DE MEDIA
CAÑA EN LA PARED LATERAL INTERIOR PARA OTRA
NAVE (VISTA INTERIOR)
(24-V-73).



18.

FOTO 25
CONSTRUCCION DE LA CAPILLA ABIERTA
(24-V-73)



19

FOTO 26
CONSTRUCCION DE LA CAPILLA ABIERTA
(24-V-73)



FOTO 27

16



FOTO 29
CONSTRUCCION DE LA CAPILLA ABIERTA
(24-V-74)

17



FOTO 29

14



FOTO 30
TEMPLO DE SAN SALVADOR NEXTENCO

15



13

FOTO 31

TEMPLO DE SAN SALVADOR NEXTENCO.



FOTO 1



FOTO 2

CONSTRUCCION ATRAS DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR NEXTENCO.
(24-V-73).



FOTO 3
CONSTRUCCION ATRAS DE LA CAPILLA.
(24-V-73)

9



FOTO 4
PAREDES LATERALES DEL PRESBITERIO.
(24-V-73)

10



FOTO 5
PAREDES LATERALES DEL PRESBITERIO
(24-V-73)



FOTO 6.
FRONTAL DEL PRESBITERIO
(24-V-73)



FOTO 7
FRONTAL DEL PRESBITERIO
(24-V-73)

5



FOTO 8
FRONTAL DEL PRESBITERIO
(24-V-73)

6



FOTO 9
FRONTAL DEL PRESBITERIO.
(24-V-73)



3

TEMPLO DEL SEÑOR DE NEXTENGO ATZCAPOZALCO, D.F.

