

Foto No. 1



FACHADA SUR. BIBLIOTECA Y ACCESO CALLE
MORELOS.

FOTO No. 2



23

FACHADA PONIENTE. AV. AZCAPOTZALCO

FOTO No. 3



22

FACHADA NORTE ATRIO



20

PATIO INTERIOR FOTO No. 4



21

FACHADA ATRIO
FOTO No. 5

FOTO No. 6



PATIO INTERIOR POSTERIOR

1 FOTO No. 7



PATIO INTERIOR

FOTO No. 8



Coordinación Nacional
Monumentos Históricos

PATIO INTERIOR.



16

Foto No. 1

FACHADA AV. AZCAPOTZALCO



FOTO No. 2
FACHADA MORELOS



FOTO No. 3
FACHADA MORELOS.



Foto No. 4
FACHADA.
PATIO INTERIOR



Foto No. 5
FACHADA MORELOS.



Foto No. 6
INTERIOR



Foto No. 7
INTERIOR

Foto No. 8



Foto No. 9.



CASA DE LA
CULTURA
AV. AZCAPOTZALCO
No. 605.



MUROS A DEMOLER
PATIO INTERIOR



PATIO INTERIOR

CASA CULTURA
AV. AZCAPOTZALCO
No. 605



VISTA HACIA AV.
AZCAPOTZALCO.
PATIO INTERIOR



MUROS & DEADER
PATIO INTERIOR

CASA DE LA
CULTURA AV.
AZCAPOTZALCO 605



ARCADA PATIO
INTERIOR.



ARCADA PATIO
INTERIOR.



FACHADA NORTE
VISTA ATRIO