

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Capilla de San José  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE RELIGIOSO  
**Clave de ficha:** I-0010701105

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Chihuahua

**Municipio / Alcaldía**  
Rosales

No se cuenta con la ubicación

**Localidad / Colonia**  
*Sin información*

**Vialidad** Calle

**Número exterior** *Sin información*

**Asentamiento humano** Colonia

**Otra localización**  
A un costado de la carretera Rosales-Ortíz

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Bien Inmueble con Valor Cultural

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Religiosa

**Género** Edificio de arquitectura religiosa

**Tipo Arquitectónico** Templo

**Nombre Original y/o Tradicional** Capilla de San José

**Nombre Actual** Capilla de San José

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura Religiosa

**Género** Edificio de arquitectura religiosa

**Tipo Arquitectónico** Templo

**Patrimonio perdido**

*Sin información*

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Gobierno federal

**Folio Real RPMZAH** *Sin información*

**Declaratoria de Monumento Histórico** *Sin información*

**Folio y Denominación ZMH**

*Sin información*

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

*Sin información*

## REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

**Advocación Original**

*Sin información*

**Advocación Actual**

*Sin información*

**Fundación**

*Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XX

Intervenciones Sin información

### Información histórica

3. Inscripción en portada: "D.M.O./A.M.D.G./1886". "Se reconstruyó y/se bendijo en el/año Mariano de 1954/Marzo 19...". "Mzo 19 de 1885/Bendijo esta piedra/ EL PBRO/ ...". Ilegible en el interior del templo.

### Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

Sin información

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

### Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

### Descripción del acabado

Aplanado

### Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 1.00 mts.

### Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

### Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes TABIQUE

Forma de techumbre ABOVEDADA, CAÑÓN CORRIDO

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

### Descripción

Sin información

### Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

### Descripción

Sin información

 *La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.*

**Elementos relevantes del inmueble**

**Descripción**

*Sin información*

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso