



La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Arcos de acceso al atrio del Templo de San Juan Bautista
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-09-01678

Alzado arquitectónico, 2018.



Detalle portada, 2017.



Planta y alzado, 2018.



Croquis de localización, 2019.

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Ciudad de México

Municipio / Alcaldía

Coyoacán

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia

Coyoacán

Vialidad Calle ELIMINAR se pasó a I-0038579120

Número exterior Sin número

Asentamiento humano Colonia - Villa Coyoacán

Otra localización

Jardín Centenario sin número, rematando la avenida Francisco Sosa.

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Portada Atrial

Nombre Original y/o Tradicional Arcos de acceso al atrio del Templo de San Juan Bautista

Nombre Actual Arcos de acceso al atrio del Templo de San Juan Bautista

Uso Actual

Categoría Arquitectura de Cultura, Recreación, Deporte y Esparcimiento

Género Conjunto de cultura, recreación, deporte y esparcimiento

Tipo Arquitectónico Sin información

Patrimonio perdido

No

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico No

Folio y Denominación ZMH

3HZM00000050 Zona de Monumentos Históricos en la Delegación Coyoacán (20/12/1990)

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sí

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sí

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

No

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

Sin información

Fundación

Franciscana

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVI

Intervenciones XX

Información histórica

El inmenso atrio de San Juan Bautista tenía tres arcadas de acceso de estilo plateresco, en las que se apreciaba el trabajo de la mano indígena; el principal se localiza al poniente, y es el único que se conserva en su ubicación original; el del norte, reubicado en un costado del templo muestra aún la talla del siglo XVI; el tercero desapareció (McAndrew 1965: 268) (Villarruel 1995: 27). Por sus características McAndrew describió la entrada atrial principal como uno de los más hermosos ejemplos de su género (McAndrew 1965: 230).

Se tienen datos que indican que el arco atrial del poniente, ubicado en la calle Tres Cruces, frente a la de Francisco Sosa, fue reparado en 1938, gracias a la iniciativa de un grupo de ciudadanos que fundaron quizás la primera sociedad de amigos de un determinado centro de población del país (Aguilar 1979: 51) (Everaert 1992: 111).

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el personal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, llevó a cabo una serie de visitas para valorar y reconocer los daños en los inmuebles históricos de la Ciudad de México, en la visita al Templo de San Juan Bautista, se pudo observar en el acceso al atrio un desprendimiento y un derrumbe en el remate de la esquina superior sur poniente y de una de las gárgolas.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Aguilar José

1979 "Coyoacán de mis recuerdos", México, Talleres de Artes Gráficas ARZ.

Cossío José Lorenzo

1947 "Coyoacán, capital de la Nueva España", en "México en el Tiempo. El marco de la Capital", México, Talleres de Excélsior.

Everaert Dubernard Luis

1992 "Coyoacán a vuelapluma", México, Banco del Atlántico.

McAndrew John

1965 "The open air churches", Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Villarruel Velasco Bulmaro

1995, octubre-noviembre, "La parroquia de San Juan Bautista" en "Uno. Guía delegacional de Coyoacán, suplemento de nomásuno", México.

Inscripciones

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

La antigua arcada del atrio de la Parroquia de San Juan Bautista se ubica sobre la calle Centenario, en el extremo poniente del actual Jardín Centenario.

La fachada principal tiene una proporción simétrica; un eje vertical con arcos que sostienen un remate y un eje horizontal compuesto por muretes con merlones decorados en los extremos por roleos.

En la parte inferior del cuerpo central se aprecia la arcada sostenida al centro por una columna sobre una basa con fuste estriado y capitel corintio; a los costados se observan las jambas ornamentadas con unos ángeles sosteniendo una corona de flores labradas en bajo relieve, las impostas están decoradas con flores en alto relieve. La fachada esta remata con una cornisa de mampostería coronada por un antepecho con merlones, al centro se encuentra un escudo Franciscano rodeado por flores de lis, sobre este se desplanta cruz de piedra.

El paramento posterior tiene un arco deprimido sobre impostas de cantería. La planta arquitectónica está compuesta a partir de una crujía de cubierta plana sostenida por vigas de madera.

Actualmente presenta desgaste los elementos pétreos de la arcada además de desprendimiento de los acabados finales de las partes superiores y laterales.

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Una crujía

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Aplanado

Descripción del acabado

Sin información

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho 2.50 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*

Forma de entrepiso *Sin información*

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada *Sin información*

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Viga de madera, piedra

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada *Sin información*

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes *Sin información*

Forma *Sin información*

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 *La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.*

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 05/07/2018

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 11/02/1995

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso