Nombre: Parroquia de San Matías Apóstol
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-09-02115

Fachada principal, 2011.



Detalle interior del acceso y altar, 2011.



Levantamiento arquitectónico, 2000.

Croquis de localización. Fuente: Google maps, 2018.

Pertenece al conjunto arquitectónico

C-09-02114	Conjunto Religioso	Templo y Antiguo Convento de San Matías Apóstol

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Ciudad de México

Municipio / Alcaldía
Iztacalco

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Iztacalco

Vialidad Calle Benito Juárez

Número exterior 4

Asentamiento humano Barrio - La Asunción

Otra localización
Esquina con la calle Asunción.

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa
Género Edificio de arquitectura religiosa
Tipo Arquitectónico Parroquia
Nombre Original y/o Tradicional Parroquia de San Matías Apóstol
Nombre Actual Parroquia de San Matías Apóstol

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa
Género Edificio de arquitectura religiosa
Tipo Arquitectónico Parroquia
Patrimonio perdido

Esta ficha contiene la información que se encuentra en la Base de Datos del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, la cual constituye una herramienta de trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia utiliza para la identificación de inmuebles con valor patrimonial, asimismo es un instrumento de soporte técnico, documental y académico, en constante actualización, que permite formular y promover programas para la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico edificado. La utilización de este material es únicamente con fines de consulta.

© INAH - DERECHOS RESERVADOS

No

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal
Folio Real RPMZAH *Sin información*
Declaratoria de Monumento Histórico 07/02/1933
Folio y Denominación ZMH
Ninguno
Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*
Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO
No

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original
San Matías Apóstol

Advocación Actual
San Matías Apóstol

Fundación
Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVI
Intervenciones XVIII

Información histórica
La capilla original fue construida hacia la quinta década del siglo XVI. A consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en la cuenca del valle de México en 1689, el templo quedó prácticamente derrumbado (Argüelles, 2005).

Hacia la segunda década del siglo XVIII se deduce que el templo ya estaba reparado y con la ampliación del convento en 1725 se le adosa al primero una capilla y una torre-campanario (Enciso: f. 3).

Sobre la calle de La Asunción (al sur) existía una barda con un tramo de adobe de 30 metros de longitud, el cual por encontrarse en mal estado y “fuera del alineamiento” fue demolido por el DDF en julio de 1942 (AGCNMH: f. 12).

El 3 de abril de 1944, el INAH autoriza la reparación de la fachada del templo consistente en la limpieza de la cantería. En esta ocasión las labores de argamasa no se tocan ni se pinta la fachada. Un comité de vecinos sufraga los gastos (AGCNMH: fs. 13 y 14.).

En la década de los cuarentas del siglo XX, la bóveda de la iglesia presenta cuarteaduras en toda su longitud ocasionados por desplomes en los muros que la sustentan (…) el Arq. José Gorbea Trueba propone el 24 de julio de 1946: “colocar un sistema de tirantes de muro a muro para detener el movimiento de la bóveda y evitar el que la cuarteadura actual se siga abriendo”. Sin embargo la Comisión de Monumentos acuerda el 30 de julio de 1946: “se coloquen por lo pronto tirantes de hierro con crucetas en los muros (…) para evitar las cuarteaduras que la bóveda presenta. 30 de julio. Jorge Enciso” (AGCNMH: f. 29).

Se aprueba el sistema de pilotaje la simple construcción de contrapuentes de vigueta de acero que soporten los muros, bastaría para remediar el mal (AGCNMH: f. 26).

Entre 1948 y 1961 se sustituye el altar antiguo por el actual (AGCNMH: f. 27).

El 2 de noviembre de 1962, adquirió la categoría de parroquia (AGCNMH).

El 10 de octubre de 1963 el INAH emite un dictamen en el cual: no permite sustituir la barda de mampostería actual que se encuentra en mal estado por una de fierro, sugiriéndose se repare únicamente la barda existente para que quede en su estado original (AGCNMH: f. 32).

El 3 de junio de 1976, el Arq. Ignacio Angulo Villaseñor autoriza la restauración del reloj de la iglesia, además de los siguientes trabajos: 1.- trabajos de aplanado del templo a la talocha con cal apagada, 2. Bajar el jardín frente a la portería del convento hasta 6 metros de las bases de los arcos de esta, 3.- apertura de una cala de un metro en el corredor del convento y 4.- las ventanas deberán ser como están los vanos originales (AGCNMH: f. 34).

El 3 de julio de 1979, el INAH realiza un levantamiento de planos arquitectónicos para documentar la propiedad (AGCNMH).

El 26 de septiembre de 1983, el Pbro. Hugo Victoria Peña, solicita licencia al INAH para efectuar obras de Restauración en el templo de san matias Iztacalco (AGCNMH).

El 11 de febrero de 1985 se suspenden las obras colindantes al templo sin autorización llevadas a cabo por el propietario DDF, consistentes en la ampliación en 2° nivel para alojar la Delegación Distrital del PRI. (13).

El 6 de marzo de 1991 la Arq. Lorena Ramos Medina del INAH, autoriza el cambio de entrepisos del corredor del claustro (AGCNMH).

El 29 de mayo de 1998 el INAH autoriza mediante la Lic. 182/92, la adecuación solicitada, consistente en la construcción de nicho de madera en el lado oriente del claustro, además del cambio de piso por loseta de barro y pintura a la cal en muros de la antesacristía (AGCNMH).

En junio de 1999, se realiza un dictamen por parte del personal técnico del INAH con la finalidad de revisar y reparar la instalación eléctrica así como la instalación de la acometida (AGCNMH).

Esta ficha contiene la información que se encuentra en la Base de Datos del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, la cual constituye una herramienta de trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia utiliza para la identificación de inmuebles con valor patrimonial, asimismo es un instrumento de soporte técnico, documental y académico, en constante actualización, que permite formular y promover programas para la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico edificado. La utilización de este material es únicamente con fines de consulta.

© INAH - DERECHOS RESERVADOS

En el Archivo General de Indias, Sevilla, España; el templo se encuentra catalogado como una de las más antiguas parroquias de México (Archivo General de Indias).

Fue declarado monumento el 7 de febrero de 1933 (Prieto, 1979: 103).

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales
Sin información

Documentales
Argüelles González Alina, (coord.)
2005 "Síntesis Histórica, san Matías Apóstol, Iztacalco, D. F." tomado de Inventarios de Archivos Parroquiales VII Vicaria, Arzobispado de México, Distrito Federal. México, Apoyo al Desarrollo de Archivos Parroquiales y Biblioteca de México A.C.

Enciso Jorge
"Expediente Iglesia de san Matías Apóstol Iztacalco", Archivo Geográfico Jorge Enciso de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Expediente S.M., AGCNMH...

Prieto, Eugenia
1979. "Inmuebles Declarados Monumentos en el Distrito Federal, Monumentos Históricos INAH", Boletín 2.

Inscripciones
Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico
Partido arquitectónico Una nave

Fachada principal
Materiales predominantes del acabado Cantería
Descripción del acabado
Aplanado, blanco

Estructura vertical / Muros
Materiales predominantes Piedra, Tezontle
Ancho 1.00 mts.
Descripción
Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso
Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*
Forma de entrepiso *Sin información*

Altura aproximada (MTS)
Altura aproximada *Sin información*
Descripción
Sin información

Techumbre
Materiales y sistemas constructivos predominantes Piedra, tezontle
Forma de techumbre Abovedada, cañón de medio punto (corrido)
Altura aproximada *Sin información*
Descripción
Sin información

Pisos y pavimentos
Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*
Descripción
Sin información

Escalera principal
Materiales predominantes *Sin información*

Esta ficha contiene la información que se encuentra en la Base de Datos del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, la cual constituye una herramienta de trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia utiliza para la identificación de inmuebles con valor patrimonial, asimismo es un instrumento de soporte técnico, documental y académico, en constante actualización, que permite formular y promover programas para la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico edificado. La utilización de este material es únicamente con fines de consulta.

© INAH - DERECHOS RESERVADOS

Forma *Sin información*
Descripción
Sin información

Elementos relevantes del inmueble
Descripción
Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 10/05/2018

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso

Esta ficha contiene la información que se encuentra en la Base de Datos del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, la cual constituye una herramienta de trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia utiliza para la identificación de inmuebles con valor patrimonial, asimismo es un instrumento de soporte técnico, documental y académico, en constante actualización, que permite formular y promover programas para la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico edificado. La utilización de este material es únicamente con fines de consulta.

© INAH - DERECHOS RESERVADOS