

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Colegio Jesuita
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE COLEGIO JESUITA
Clave de ficha: I-0011000200

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Durango

Municipio / Alcaldía
Durango

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Victoria de Durango

Vialidad Calle Constitución sur

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Sin información

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Conjunto religioso

Tipo Arquitectónico De enseñanza: Colegio

Nombre Original y/o Tradicional Colegio Jesuita

Nombre Actual Colegio Jesuita

Uso Actual

Categoría Arquitectura Escolar

Género Edificio escolar

Tipo Arquitectónico Edificio de enseñanza superior: Universidad

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Ejido

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVIII

Intervenciones XIX, XX

Información histórica

Sin información

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado, blanco

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 0.90 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGUERÍA Y TERRADO

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGAS Y TERRADO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 09/02/1995

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso