

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Taller San José
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE COMERCIO, TALLER
Clave de ficha: I-0011000284

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Durango

Municipio / Alcaldía
Durango

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Victoria de Durango

Vialidad Calle Juárez

Número exterior 528

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Sin información

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Conjunto Arquitectónico

Uso Original

Categoría Arquitectura Industrial

Género Parte de un edificio de arquitectura industrial

Tipo Arquitectónico Zona de talleres y/o taller industrial: Taller de fabricación

Nombre Original y/o Tradicional Taller San José

Nombre Actual Taller San José

Uso Actual

Categoría Arquitectura Doméstica

Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar

Tipo Arquitectónico Casa habitación

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad *Sin información*

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones XX

Información histórica

3. En frontis "TALLER DE SAN JOSE"/ 1898.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado, rosa

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 0.60 mts., 0.20 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGAS DE MADERA, LADRILLO

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes LOSA DE CONCRETO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 07/01/1995

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso