

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Panteón de Oriente  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE OFICINAS  
**Clave de ficha:** I-0011000426

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Durango

**Municipio / Alcaldía**  
Durango

**Localidad / Colonia**  
Victoria de Durango

**Vialidad** Prolongación Prolongación Pino Suárez oriente

**Número exterior** Sin información

**Asentamiento humano** Colonia - Del Maestro

**Otra localización**  
Sin información

**No se cuenta con la ubicación**

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Conjunto Arquitectónico

**Uso Original**

**Categoría** Arquitectura de la Administración o de la Vida Pública  
**Género** Edificio de la administración o de la vida pública  
**Tipo Arquitectónico** Oficinas  
**Nombre Original y/o Tradicional** Panteón de Oriente  
**Nombre Actual** Panteón de Oriente

**Uso Actual**

**Categoría** Sin información  
**Género** Sin información  
**Tipo Arquitectónico** Sin información  
**Patrimonio perdido**  
Sin información

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

**Folio Real RPMZAH** Sin información

**Folio y Denominación ZMH** Sin información

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**  
Sin información

**Declaratoria de Monumento Histórico** Sin información

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XIX  
**Intervenciones** Sin información

### Información histórica

2. "He dejado para lo último, sino no lo peor que hay en Durango, y quizá en toda la República ... No ha muchos años que nuestro cementerio era un hermoso peristilo cuadrangular... El antiguo se cerró por que su tierra, enteramente impregnada de sustancias animales, no podía ya descomponer los cadáveres, siendo por lo mismo un foco de corrupción, y foco plantado entre los vivos, pues el acrecentamiento de la población... para que el gobierno pudiera determinarse a andar siquiera la mitad del camino, ordenando la clausura de aquel local; más como sus defensores rehusaban sustituirlo, y también se oponían a que la municipalidad lo erigiera por su cuenta, se adoptó la medida prudente de mandar cercar un pedazo de tierra donde tirar los muertos. Allá van todos los que no dejan recursos para sepultarse clandestinamente debajo del techo. Situado tras de una colina, y más de un cuarto de legua..."
3. En el frontón "Mansión del reposo"  
Placa en el zaguán: "Año 1860"

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Preexistencia de otras épocas**

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

**FUENTES CONSULTADAS**

**Orales**

Sin información

**Documentales**

RAMIREZ, José Fernando, Noticias Históricas y Estadísticas de Durango: "Cementerios".

**Inscripciones**

Sin información

**MONOGRAFÍA**

No

**DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA**

Sin información

**CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES**

**Partido arquitectónico**

Partido arquitectónico Sin información

**Fachada principal**

Materiales predominantes del acabado Sin información

**Descripción del acabado**

Aplanado, blanco

**Estructura vertical / Muros**

Materiales predominantes Piedra

Ancho 0.40 mts.

**Descripción**

Sin información

**Estructura horizontal / Entrepiso**

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

**Altura aproximada (MTS)**

Altura aproximada Sin información

**Descripción**

Sin información

**Techumbre**

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGUERÍA DE MADERA, LÁMINA DE ZINC

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

**Descripción**

Sin información

**Pisos y pavimentos**

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

**Descripción**

Sin información

**Escalera principal**

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

**Descripción**

Sin información

**Elementos relevantes del inmueble**

**Descripción**

Sin información

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 28/09/1996

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso