

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Hotel Francés  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE HOTEL  
**Clave de ficha:** I-0010400059

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Baja California Sur

**Municipio / Alcaldía**  
Mulegé

No se cuenta con la ubicación

**Localidad / Colonia**  
Santa Rosalía

**Vialidad** Calle 11 de Julio

**Número exterior** Sin información

**Asentamiento humano** Colonia - Mesa Francia

**Otra localización**  
Sin información

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Monumento Histórico

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Comercial y de Servicios

**Género** Edificios de alojamiento

**Tipo Arquitectónico** Hospedaje de viajeros: Hotel

**Nombre Original y/o Tradicional** Hotel Francés

**Nombre Actual** Hotel Francés

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura Comercial y de Servicios

**Género** Edificios de alojamiento

**Tipo Arquitectónico** Hospedaje de viajeros: Hotel

**Patrimonio perdido**

Sin información

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Propiedad privada - Persona Física

**Folio Real RPMZAH** Sin información

**Declaratoria de Monumento Histórico** Sin información

**Folio y Denominación ZMH**

Sin información

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

Sin información

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XIX

**Intervenciones** Sin información

### Información histórica

1. Originalmente existía un puente al frente del hotel que comunicaba a la mesa Francia con el hospital del Boleo; tiempo después cuando un incendio destruyó totalmente el hospital, la madera del puente fue utilizada en las minas. Dicho puente podía soportar camiones con un peso de hasta 40 toneladas.

### Preexistencia de otras épocas

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** Sin información

**Ubicación** Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

Sin información

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

### Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Madera

### Descripción del acabado

Madera pintada

### Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Madera

Ancho 0.21 mts.

### Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGAS DE MADERA, MADERA

Forma de entrepiso Plana

### Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Estructura de madera, teja

Forma de techumbre INCLINADA, A CUATRO AGUAS

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

### Descripción

Sin información

### Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

### Descripción

Sin información

### Elementos relevantes del inmueble

### Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso