

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Jardín de niños Morelos
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE ESCUELA
Clave de ficha: I-0010400061

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Baja California Sur

Municipio / Alcaldía
Mulegé

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Santa Rosalía

Vialidad Calle Playa

Número exterior 1

Asentamiento humano Colonia

Otra localización
Sin información

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Bien Inmueble con Valor Cultural

Uso Original

Categoría Arquitectura Escolar

Género Edificio escolar

Tipo Arquitectónico Escuela

Nombre Original y/o Tradicional Jardín de niños Morelos

Nombre Actual Jardín de niños Morelos

Uso Actual

Categoría Arquitectura Escolar

Género Edificio escolar

Tipo Arquitectónico Escuela

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XX

Intervenciones *Sin información*

Información histórica

1. Al administrador de la compañía El Boleo y presidente del Club Rotario en aquellos tiempos, Francisco L. Quintanilla, es a quien se le debe la construcción de este jardín de niños.
3. Inscrición: "Jardín de niños Sta. Rosalía construido por el club rotario de Sta. Rosalía, Baja California Sur en febrero de 1950."

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Emplaste pintado

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes CONCRETO, ENJARRE CHINO

Ancho 0.25 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Estructura de madera

Forma de techumbre INCLINADA, A DOS AGUAS

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso