

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Palacio Municipal
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE ESCUELA
Clave de ficha: I-0010400062

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Baja California Sur

Municipio / Alcaldía
Mulegé

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Santa Rosalía

Vialidad Calle Venustiano Carranza

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia

Otra localización
Esquina Pedro Altamirano, frente a la Plaza Principal

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Bien Inmueble con Valor Cultural

Uso Original

Categoría Arquitectura Escolar

Género Edificio escolar

Tipo Arquitectónico Escuela

Nombre Original y/o Tradicional Palacio Municipal

Nombre Actual Palacio Municipal

Uso Actual

Categoría Arquitectura Escolar

Género Edificio escolar

Tipo Arquitectónico Oficinas

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XX

Intervenciones Sin información

Información histórica

2. En 1902 se inició y terminó la construcción del edificio, tomando como base planos elaborados por el Arquitecto Eiffel. Inicialmente fue la Escuela Artículo 123 Leona Vicario o Escuela del Boleo. En 1923 se quemó el edificio debido a malas instalaciones eléctricas, su reconstrucción se concluyó en 1925. En 1935 se federalizó la educación y la escuela toma el nombre de Benito Juárez, de 1954 a 1960 funcionó como secundaria. En 1967 se realizó una restauración general del edificio. En 1978 el edificio fue restaurado y acondicionado para las oficinas del Honorable Ayuntamiento de Mulegé.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Revista Razón Política 25, (nov. dic. 1982) Santa Rosalía, Baja California Sur.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Pintado

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Madera

Ancho 0.16 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes DUELA DE MADERA

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes FIBRA DE VIDRIO, LÁMINA DE ASBESTO

Forma de techumbre INCLINADA, A DOS AGUAS, A CUATRO AGUAS

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso