

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Aduana Marítima
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE OFICINAS
Clave de ficha: I-0010400064

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Baja California Sur

Municipio / Alcaldía
Mulegé

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Santa Rosalía

Vialidad Calle

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Mesa Centro

Otra localización
Carretera a San Ignacio

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura de la Administración o de la Vida Pública

Género Edificio de la administración o de la vida pública

Tipo Arquitectónico Oficinas

Nombre Original y/o Tradicional Aduana Marítima

Nombre Actual Aduana Marítima

Uso Actual

Categoría Sin información

Género Sin información

Tipo Arquitectónico Sin información

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. Edificio construido para aduana, demolido en 1969 para construir el actual edificio de la S.H.C.P.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Sin información

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Madera

Ancho 0.20 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Madera

Forma de techumbre INCLINADA, A CUATRO AGUAS

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso