

**Nombre:** Cía. Minera Cinco Señores  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE COMPAÑÍA MINERA  
**Clave de ficha:** I-11-00068




Fachada del inmueble 1989.



Detalle del inmueble 1989.



Levantamiento arquitectónico 1989.



Plano de localización 1989.

## LOCALIZACIÓN

### Entidad Federativa

Guanajuato

### Municipio / Alcaldía

San Luis de la Paz

No se cuenta con la ubicación

### Localidad / Colonia

San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)

**Vialidad** Calle Sin Nombre

**Número exterior** Sin número

**Asentamiento humano** Colonia

### Otra localización

Km 2.0 camino Pozos a la autopista a San Luis Potosí

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Monumento Histórico

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura de Producción Agropecuaria o Minera

**Género** Edificio de producción agropecuaria

**Tipo Arquitectónico** Edificio y sitio de producción minera: Mina

**Nombre Original y/o Tradicional** Cía. Minera Cinco Señores

**Nombre Actual** Cía. Minera Cinco Señores

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura de Producción Agropecuaria o Minera

**Género** Edificio de producción agropecuaria

**Tipo Arquitectónico** Edificio y sitio de producción minera: Mina

**Patrimonio perdido**

No

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Gobierno federal

**Folio Real RPMZAH** Sin información

**Declaratoria de Monumento Histórico** No

**Folio y Denominación ZMH**

Ninguno

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

No

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XIX

**Intervenciones** Sin información

**Información histórica**

1. La compañía minera de cinco señores poseía dos tiros, uno denominado "San Agustín" y el otros "Santa María". Datos proporcionados por el Sr. J. Trinidad Lucio Lugo.

**Preexistencia de otras épocas**

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** Sin información

**Ubicación** Sin información

## FUENTES CONSULTADAS

**Orales**

Sin información

**Documentales**

Sin información

**Inscripciones**

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

**Partido arquitectónico**

Partido arquitectónico Sin información

**Fachada principal**

**Materiales predominantes del acabado** Sin información

**Descripción del acabado**

Aparente

**Estructura vertical / Muros**

**Materiales predominantes** Piedra

**Ancho** 0.60 mts.

**Descripción**

Sin información

**Estructura horizontal / Entrepiso**

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** Sin información

**Forma de entrepiso** Sin información

**Altura aproximada (MTS)**

**Altura aproximada** Sin información

**Descripción**

Sin información

**Techumbre**

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** NO TIENE

**Forma de techumbre** Sin información

**Altura aproximada** Sin información

**Descripción**

Sin información

**Pisos y pavimentos**

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** Sin información

**Descripción**

Sin información

**Escalera principal**

**Materiales predominantes** Sin información

**Forma** Sin información

**Descripción**

Sin información

**Elementos relevantes del inmueble**

**Descripción**

Sin información

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 24/08/1989

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso