


Nombre: Templo de Santa María de Gracia
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-14-00452



Fachada principal, 2005



Detalle de interior, 2005.



Levantamiento arquitectónico, 2005.



Croquis de localización.

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Jalisco

Municipio / Alcaldía
Guadalajara

Localidad / Colonia
Guadalajara

Vialidad Avenida Hidalgo

Número exterior 156

Asentamiento humano Barrio - Santa María de Gracia

Otra localización
Sin información



La imagen muestra el inmueble consultado, para ver los inmuebles catalogados del mismo Municipio / Alcaldía acceda a la sección de Localización de la página web./

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Nombre Original y/o Tradicional Templo de Santa María de Gracia

Nombre Actual Templo de Santa María de Gracia

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Patrimonio perdido

No

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH 2HMO00004459

Declaratoria de Monumento Histórico 02/08/1944

Folio y Denominación ZMH

Ninguno

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

No

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

A la Virgen

Fundación

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVII

Intervenciones XX

Información histórica

Ocupa el lugar de lo que fue la primitiva iglesia mayor de la ciudad y el Real Hospital de San Miguel. En 1736 se amplió la iglesia con cinco bóvedas, más las del coro, y sobre el presbiterio se hizo una cúpula grande con tambor octagonal.

Hechos históricos:

Las raíces del templo se funden con las del convento de Santa María de Gracia de religiosas dominicas. Fray Domingo de Alzola, de la orden dominica pidió el apoyo para construir el convento y templo, permiso que se concedió en junio de 1588, por Cédula Real de Felipe II. Hernando Gómez de la Peña, vecino de Compostela, donó al colegio una huerta de cacao y una estancia de ganado para comenzar la construcción del templo y del Convento.

La fachada principal es reciente, pues originalmente, como era parte de un convento femenino, la entrada era por los laterales.

2. Fue declarado Monumento Histórico el 29 de septiembre de 1944

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Mata, Ramón, Iglesias y edificios antiguos de Guadalajara, Guadalajara, H. Ayuntamiento, 1984. Ramos, Manuel y María Amerlinck, Conventos de monjas: fundaciones en el México virreinal, México, Condumex, 1995.(1)

Mildred Vázquez, Sara, Inmuebles Declarados Monumentos en la República Mexicana I, Boletín 3, Monumentos Históricos, México, 1979.(2)

Recopiló: Ing. Gabriela Arango H.

Información recopilada del dictámen de evaluación postsísmica de la seguridad estructural de edificios históricos en diversos municipios del estado de Jalisco, México. (sismo del 21 de enero del 2003)

Inscripciones

En la parte superior de la fachada lateral se lee: AVE MARIA GRASIA PENA DOMINUS [TE CUM] ANO 1792 Al costado derecho de la portada del ingreso principal se lee: AQUI ESTUVO LA IGLESIA / D S. MIGUEL / QUE SIRVIO D PRIMERA / CATEDRAL DE GUADALAJARA / D 1549 A 1618. En el séptimo contrafuerte de izquierda a derecha se lee: Calle de Santa / Maria de Gracia / Fue el nombre que tuvo / este tramo en nuestra / guadalaxara virreinal / Instituto Jalisciense de Antropología e Historia / Universidad de Guada. I.N.A.H

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Una nave

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Cantera

Descripción del acabado

Sin información

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho *Sin información*

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*

Forma de entrepiso *Sin información*

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada *Sin información*

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Piedra

Forma de techumbre BÓVEDA DE ARISTA NERVADA

Altura aproximada *Sin información*

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Mosaico

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes *Sin información*

Forma *Sin información*

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 12/09/2016

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 03/01/2006

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 05/10/2005

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso