

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Puente de Lagos
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE PUENTE
Clave de ficha: I-0011500579

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Jalisco

Municipio / Alcaldía

Lagos de Moreno

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia

Lagos de Moreno

Vialidad Calle Puente de Lagos

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización

Entre Ribera Sur y Ribera Norte

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Ingeniería Civil

Género Edificio de ingeniería civil

Tipo Arquitectónico Sin información

Nombre Original y/o Tradicional Puente de Lagos

Nombre Actual Puente de Lagos

Uso Actual

Categoría Ingeniería Civil

Género Edificio de ingeniería civil

Tipo Arquitectónico Sin información

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVI

Intervenciones XIX

Información histórica

3.- ESTE PUENTE SE HIZO EN LAGOS Y SE PASA POR ARRIBA

2.- El primer intento de construir el puente se registra en 1741, sin mayores resultados. Es hasta 1850 cuando se llamó al Arq. Valentín Méndez para la elaboración del proyecto. Originalmente consistía de seis arcos, de los cuales solamente dos se terminaron. Años después, siendo ministro de fomento, Manuel Ciliceo, se continuó la obra, reduciendo el número de arcos a cuatro. De nuevo se suspende la obra durante dos años. Al concluirse el tercer arco se llevó a cabo una ceremonia. El cuarto arco se termina en 1860, y es entonces cuando se inauguró, por el entonces presidente de la República, Miguel Miramón.

Después de dos años, se hicieron las rampas; en 1870 se terminaron los antepechos y empedrado. En el antepecho norte se puso una inscripción con lo siguiente: "Se construyó este puente en Lagos por el Ministerio de Fomento, en el año de 1870". Esta inscripción fue borrada y sustituida por la que hoy existe, en estado casi ilegible, y que dice: "Obras del Ministerio de Fomento, año de 1878".

Parte del puente fue destruido por una inundación en 1911. En vista del mal estado de los cimientos, hubo que hacer una extensa reconstrucción, la cual se llevó a cabo en 1917, bajo las órdenes del Ing. Gabriel Rubio.(1)

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

(1) <http://www.lagosdemoreno.gob.mx/lugares/puente.htm>. pp. 1-2.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Lagos de Moreno, Ciudad Monumental, Carta turística, Universidad de Guadalajara, Facultad de Geografía, 1991;
<http://www.lagosdemoreno.gob.mx/lugares/puente.htm>. pp. 1-2.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Piedra

Descripción del acabado

Piedra, aparente

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes PIEDRA, MAMPOSTERÍA, APARENTE

Ancho 2.00 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de techumbre Sin información

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 14/11/1997

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso