

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Acueducto de Gualupita
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE ACUEDUCTO
Clave de ficha: I-0011701173

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Morelos

Municipio / Alcaldía

Cuernavaca

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia

Cuernavaca

Vialidad Calle Carlos Cuaglia.

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Gualupita

Otra localización

Esquina de Los Arcos

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Ingeniería Hidráulica

Género Conjunto de ingeniería civil hidráulica

Tipo Arquitectónico De conducción y distribución: Acueducto

Nombre Original y/o Tradicional Acueducto de Gualupita

Nombre Actual Acueducto de Gualupita

Uso Actual

Categoría Ingeniería Hidráulica

Género Conjunto de ingeniería civil hidráulica

Tipo Arquitectónico De conducción y distribución: Acueducto

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVIII

Intervenciones Sin información

Información histórica

2. El Acueducto sobre la barranca de Ocalco recibe el nombre de "Arcos de Carlos Cuaglia", en honor del gobernador que dio nombre a la calle en que está situado. Se le conoce así mismo como "los lavaderos" por tratarse de un lugar popular para realizar esta labor doméstica.

Como tantos otros en la zona, es posible que este acueducto fuera construido en el siglo XVIII, para conducir el agua de las tierras templadas y frías de las montañas a los campos y molinos de las haciendas cañeras. Sus dos últimos arcos habían sido ocupados en 1900 por casas habitación.

El agua del acueducto se utilizaba para nutrir fuentes y lavaderos como los que existían detrás del arco central que fueron demolidos en los años treinta de este siglo para construir una escuela.

En 1984 gracias a las gestiones de los vecinos, se liberaron los arcos invadidos y se hizo un paso peatonal.

3. Inscrición en placa: "Estos arcos son parte del antiguo acueducto que llevaba el agua potable a la ciudad desde los ojos de agua de Gualupita. Se atribuye su construcción a Don Manuel de la Borda en el siglo XVIII". Sociedad de amigos del museo Cuaunahuac. INAH 73-17. 7 (5) 1977.

[!\[\]\(3dfb8d66e81160ad61421a3452093d1b_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

ESTRADA CAJIGAL, Sergio y Ferrucio Asta. Crónicas de Cuernavaca. Imágenes de la memoria, México, Ediciones Asta, 1994.

WOBESER, Gisela Von. La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua, México, UNAM, 1983.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico *Sin información*

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado *Sin información*

Descripción del acabado

Aplanado, cal/arena

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes PIEDRA, LADRILLO

Ancho 1.10 mts., 1.30 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*

Forma de entrepiso *Sin información*

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada *Sin información*

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes *Sin información*

Forma de techumbre *Sin información*

Altura aproximada *Sin información*

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes FUENTE, ARRIATES, JARDINERAS, PISO ADOCRETO

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes *Sin información*

Forma *Sin información*

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso