

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Casa Ejidal Mexcaltitán  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE CASA-HABITACIÓN  
**Clave de ficha:** I-0011801080

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Nayarit

**Municipio / Alcaldía**  
Santiago Ixcuintla

No se cuenta con la ubicación

**Localidad / Colonia**  
Mexcaltitán de Uribe

**Vialidad** Calle Miguel Hidalgo

**Número exterior** Sin información

**Asentamiento humano** Colonia - Centro

**Otra localización**  
Esquina Benito Juárez

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Bien Inmueble con Valor Cultural

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Doméstica

**Género** Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar

**Tipo Arquitectónico** Casa habitación

**Nombre Original y/o Tradicional** Casa Ejidal Mexcaltitán

**Nombre Actual** Casa Ejidal Mexcaltitán

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura Doméstica

**Género** Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar

**Tipo Arquitectónico** Casa habitación

**Patrimonio perdido**

Sin información

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

**Folio Real RPMZAH** Sin información

**Declaratoria de Monumento Histórico** Sin información

**Folio y Denominación ZMH**

Sin información

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** Sin información

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

Sin información

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XX

**Intervenciones** Sin información

### Información histórica

1. El inmueble fue intervenido en el año de 1944 para convertirlo en casa ejidal, en un principio fue casa habitación, su extensión era mayor que lo conservado actualmente. Datos proporcionados por la escultora Ma. Lilia Gómez Apodaca.

### Preexistencia de otras épocas

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** Sin información

**Ubicación** Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

Sin información

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

### Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

### Descripción del acabado

Aplanado, blanco

### Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Tabique

Ancho Sin información

### Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

### Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes ESTRUCTURA DE MADERA, TEJA DE BARRO

Forma de techumbre INCLINADA, A DOS AGUAS

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

### Descripción

Sin información

### Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

### Descripción

Sin información

### Elementos relevantes del inmueble

### Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 11/09/1994

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso