

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Museo " Aztlan Museo del Origen "
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE COMISARIA
Clave de ficha: I-0011801081

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Nayarit

Municipio / Alcaldía

Santiago Ixcuintla

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia

Mexcaltitán de Uribe

Vialidad Calle Porfirio Díaz

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización

Entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura de Producción Agropecuaria o Minera

Género Parte de un edificio de producción agropecuaria y minera

Tipo Arquitectónico Correctiva o purga y/o vigilancia: Comisaría

Nombre Original y/o Tradicional Museo " Aztlan Museo del Origen "

Nombre Actual Museo " Aztlan Museo del Origen "

Uso Actual

Categoría Arquitectura de Cultura, Recreación, Deporte y Esparcimiento

Género Conjunto de cultura, recreación, deporte y esparcimiento

Tipo Arquitectónico Sitio de exposición: Museo

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

3HZM00000029 Zona de Monumentos Históricos en la población de Mexcaltitán de Uribe (08/12/1986)

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

No

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones XX

Información histórica

1. El edificio sirvió para Comisaría entre los años de 1900 y 1920, dando servicio a siete ejidos, como Puerta de Palapares, Cuautla y Santa Cruz entre otros, en el año de 1989 cambio la mitad del edificio su función a museo, en la actualidad la totalidad del edificio sirve para ello. Durante la Revolución la construcción sirvió como fuerte. Datos proporcionados por la escultora Ma. Lilia Gómez Apodaca.3. Relieve en placa de madera en el vestíbulo del museo " AZTLAN / MUSEO DEL ORIGEN / INAUGURADO POR EL / C. CARLOS SALINAS DE G / PRESIDENTE DE MEXICO / C. CELSO H. DELGADO R. / GOBERNADOR DE NAYARIT / 4a SNA. NAL. SOLIDARIDAD / SEP - 1993. " Sic.

Relieve en placa de bronce en el vestíbulo del museo " EN ESTE SITIO HISTORICO COMO HOMENAJE / AL REYNO DE AZTLAN Y A MEZCALTITAN / CASA DE LOS MEXICANOS DE DONDE PARTIERA / LA PEREGRINACION FUNDADORA DE / TENOCHTITLAN TUVO LUGAR SESION / SOLEMNE DEL XXXV HONORABLE CONSEJO / CONSULTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO / MEXCALTITAN NAYARIT SEPT. 10 DE 1992." Sic.

Relieve en placa de bronce en el vestíbulo del museo " MUSEO DE // Mexcaltitán / El C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / INAUGURO ESTE RECINTO CULTURAL / DEDICADO A LOS HABITANTES DE LA / ISLA DE MEXCALTITAN / JUNIO 3 DE 1989 / El nombre de Mexcaltitán de origen náhuatl, de acuerdo / a su toponimia se

⚠ La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

compone de las siguientes raíces: / MEX-CAL-TI-TAN / MEXI- o -MEXICTLI +- caudillo mexicana / CAL- O -CALLI +- casa TI +- Ligadura amplificativo / TAN- o - TLAN +- Entre ó lugar / se interpreta como : / " EL LUGAR DONDE HAY CASAS DE LOS QUE ADORAN A MEXICTLI O MEXICANOS / GOBIERNO DEL EDO. / DE NAYARIT / INSTITUTO NACIONAL DE / ANTROPOLOGIA E HISTORIA." Sic.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado, blanco

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 0.45 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes ESTRUCTURA DE MADERA, TEJA DE BARRO

Forma de techumbre INCLINADA, A DOS AGUAS

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 11/09/1994

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso