

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Columnas Chinas
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RESTAURANTE
Clave de ficha: I-0011801082

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Nayarit

Municipio / Alcaldía
Santiago Ixcuintla

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Mexcaltitán de Uribe

Vialidad Calle Venecia

Número exterior 88

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Tambien no. 90, entre José Maria Morelos y Callejón Iturbide

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Comercial y de Servicios
Género Edificio comercial
Tipo Arquitectónico Restaurante
Nombre Original y/o Tradicional Columnas Chinas
Nombre Actual Columnas Chinas

Uso Actual

Categoría Arquitectura Comercial y de Servicios
Género Edificio comercial
Tipo Arquitectónico Ruinas
Patrimonio perdido
Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones XX

Información histórica

1. Las ruinas pertenecen a los restos de un restaurante chino del siglo pasado. En está isla los chinos establecieron uno de los emporios más importantes en la comercialización de la sal, sus importaciones de productos procedían de San Francisco, puertos de China y Japón. Datos proporcionados por la escultora Ma. Lilia Gómez Apodaca.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado, blanco

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Tabique

Ancho Sin información

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de techumbre Sin información

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 11/09/1994

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso