

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Depósito de agua
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE DEPÓSITO DE AGUA
Clave de ficha: I-0012003201

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Oaxaca

Municipio / Alcaldía

San Pedro y San Pablo Teposcolula

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia

San Pedro y San Pablo Teposcolula

Vialidad Calle Francisco Sarabia

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización

Esquina Benito Juárez

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura de Producción Agropecuaria o Minera

Género Edificio de producción agropecuaria

Tipo Arquitectónico Depósito de agua

Nombre Original y/o Tradicional Depósito de agua

Nombre Actual Depósito de agua

Uso Actual

Categoría Arquitectura de Producción Agropecuaria o Minera

Género Edificio de producción agropecuaria

Tipo Arquitectónico Sin uso

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. "Caja de agua"

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aparente

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes CANTERA

Ancho 0.60 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes CANTERA

Forma de techumbre BÓVEDA DE CAÑÓN CORRIDO

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/08/1999

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso