


La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre:
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE CIVIL
Clave de ficha: I-0012103771



Fachada principal. 1993



Croquis de localización. Dirección de Catastro Municipal.

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Puebla

Municipio / Alcaldía
Puebla

Localidad / Colonia
Heroica Puebla de Zaragoza

Vialidad Calle 10 Norte

Número exterior 2005

Asentamiento humano Barrio - El Alto

Otra localización
Sin información



La imagen muestra el inmueble consultado, para ver los inmuebles catalogados del mismo Municipio / Alcaldía acceda a la sección de Localización de la página web./

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Doméstica
Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar
Tipo Arquitectónico Casa habitación
Nombre Original y/o Tradicional *Sin información*
Nombre Actual *Sin información*

Uso Actual

Categoría Arquitectura Doméstica
Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar
Tipo Arquitectónico Casa habitación
Patrimonio perdido
No

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH *Sin información* **Declaratoria de Monumento Histórico** No

Folio y Denominación ZMH
3HZM00000038 Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Puebla de Zaragoza (18/11/1977)

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos No

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sí

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO
Centro Histórico de Puebla: 1987, Criterio ii-iv

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones XX

Información histórica

Sin información

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN EXTERIOR

Inmueble de dos niveles, en la planta baja cuenta con guardapolvo de cantería a lo largo de la fachada, un vano de acceso y otro de ventana, en planta alta solo presenta un vano, todos son rectos sin enmarcamiento.

Se conservan algunos muros originales, tiene agregados en el patio.

Actualmente se encuentra subdividido y deshabitado.

No se permitió el acceso.

El inmueble formaba parte del colindante.

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Cuadrado

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Aplanado

Descripción del acabado

Aplanado, cal, arena

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho 0.60 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Losa de concreto

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Plana

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Losa de concreto

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada 4.00 mts.

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Mosaico

Descripción

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 03/12/2020

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/12/2006

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso