

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Casa-habitación  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE CASA-HABITACIÓN  
**Clave de ficha:** I-0012203682

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
Querétaro

**Municipio / Alcaldía**  
San Juan del Río

No se cuenta con la ubicación

**Localidad / Colonia**  
San Juan del Río

**Vialidad** Calle 16 de Septiembre

**Número exterior** 3

**Asentamiento humano** Colonia - Centro

**Otra localización**  
Esquina 27 de Septiembre

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Monumento Histórico

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Doméstica

**Género** Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar

**Tipo Arquitectónico** Casa habitación

**Nombre Original y/o Tradicional** Casa-habitación

**Nombre Actual** Casa-habitación

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura Doméstica

**Género** Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar

**Tipo Arquitectónico** Casa habitación

**Patrimonio perdido**

*Sin información*

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Propiedad privada - Persona Física

**Folio Real RPMZAH** *Sin información*

**Declaratoria de Monumento Histórico** *Sin información*

**Folio y Denominación ZMH**

*Sin información*

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

*Sin información*

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XIX

**Intervenciones** XX

### Información histórica

2. De paso por la ciudad de San Juan del Río, durante su huida de México con rumbo a San Luis Potosí, don Benito Juárez, trató de pernoctar en casa de don Ignacio Uribe, quien por ser partidario del partido del imperio, le negó el alojamiento. Por ello, don Benito Juárez "tuvo que dirigirse a la casa de las actuales calles de 16 de Septiembre núm. 3, a pasar la noche en ella..." Esto ocurrió el 2 de junio de 1863.

2. Casas que habitó Don Benito Juárez, a su paso por la Ciudad

Cuando don Benito Juárez salió de huida de la ciudad de México, con rumbo a San Luis Potosí, al pasar por San Juan del Río, trató de pernoctar en la casa de don Ignacio Uribe, pero como este señor era imperialista de hueso colorado, no permitió que pasara don Benito Juárez a su casa, por lo que tuvo que dirigirse a la casa de las actuales calles de 16 de Septiembre núm. 3, a pasar la noche en ella, cosa que molestó bastante al licenciado Juárez; pero al triunfo de la República, al pasar de vuelta hacia México, don Benito recordó el incidente, por lo que fue derecho a la casa del señor Uribe y ordenó que se le abriera la casa, y pasó la noche en ella, ya que su dueño se había ido a refugiarse a Querétaro.

**⚠ La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.**

En ambas casas se encuentran sendas placas conmemorativas de este suceso, pero están equivocadas, porque la de la Avenida Juárez Poniente número 19, corresponde a la 16 de Septiembre núm. 3, y viceversa, por el incidente que antes narro.

La placa de la Avenida Juárez núm. 19 dice así:

AL BENEMERITO JUAREZ,  
EN SU PRIMER CENTENARIO  
21 DE MARZO DE 1906  
PERNOCTO EN ESTA CASA EL  
2 DE JUNIO DE 1863

Y la placa de las Calles de 16 de Septiembre núm. 3 dice así:

AL BENEMERITO JUAREZ  
EN SU PRIMER CENTENARIO  
21 DE MARZ DE 1906  
PERNOCTO EN ESTA CASA EL  
8 DE JULIO DE 1867

3. En una placa en la fachada: "Al Benemérito Juárez en su primer centenario, 21 de marzo de 1906, pernoctó en esta casa el 8 de julio de 1867".

**Preexistencia de otras épocas**

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** Sin información

**Ubicación** Sin información

**FUENTES CONSULTADAS**

**Orales**

Sin información

**Documentales**

Ayala Echavarrí, Rafael, SAN JUAN DEL RIO Geografía e Historia, Segunda Edición, México, 1981, p. 174

**Inscripciones**

Sin información

**MONOGRAFÍA**

No

**DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA**

Sin información

**CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES**

**Partido arquitectónico**

Partido arquitectónico Sin información

**Fachada principal**

**Materiales predominantes del acabado** Sin información

**Descripción del acabado**

Aplanado, blanco

**Estructura vertical / Muros**

**Materiales predominantes** Piedra

**Ancho** 0.90 mts.

**Descripción**

Sin información

**Estructura horizontal / Entrepiso**

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** Sin información

**Forma de entrepiso** Sin información

**Altura aproximada (MTS)**

**Altura aproximada** Sin información

**Descripción**

Sin información

**Techumbre**

**Materiales y sistemas constructivos predominantes** VIGUERÍA DE MADERA, LADRILLO

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**Forma de techumbre** Plana  
**Altura aproximada** Sin información  
**Descripción**  
Sin información

**Pisos y pavimentos**  
**Materiales y sistemas constructivos predominantes** Sin información  
**Descripción**  
Sin información

**Escalera principal**  
**Materiales predominantes** Sin información  
**Forma** Sin información  
**Descripción**  
Sin información

**Elementos relevantes del inmueble**  
**Descripción**  
Sin información

#### FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 15/12/1998

#### Centro de documentación de la CNMH

##### PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

##### ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

##### FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso