

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Portal Progreso  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE PORTAL  
**Clave de ficha:** I-0010900733

## LOCALIZACIÓN

### Entidad Federativa

Colima

### Municipio / Alcaldía

Comala

No se cuenta con la ubicación

### Localidad / Colonia

Comala

**Vialidad** Calle Progreso

**Número exterior** 5

**Asentamiento humano** Colonia - Centro

### Otra localización

También nos. 7, 15, 35, esquina Venustiano Carranza

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Monumento Histórico

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Comercial y de Servicios

**Género** Conjunto comercial y de servicios

**Tipo Arquitectónico** Portal

**Nombre Original y/o Tradicional** Portal Progreso

**Nombre Actual** Portal Progreso

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura Comercial y de Servicios

**Género** Conjunto comercial y de servicios

**Tipo Arquitectónico** Portal

**Patrimonio perdido**

*Sin información*

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Propiedad privada - Persona Física

**Folio Real RPMZAH** *Sin información*

**Declaratoria de Monumento Histórico** *Sin información*

**Folio y Denominación ZMH**

*Sin información*

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

*Sin información*

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XIX

**Intervenciones** XX

### Información histórica

*Sin información*

### Preexistencia de otras épocas

**Existe preexistencia:** No

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

Sin información

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

### Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

### Descripción del acabado

Aplanado, blanco

### Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Tabique

Ancho 0.63 mts.

### Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

### Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGUERÍA DE MADERA, BALDOSA DE BARRO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

### Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

### Descripción

Sin información

### Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

### Descripción

Sin información

### Elementos relevantes del inmueble

### Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 23/09/1994

**Centro de documentación de la CNMH**

**PLANOTECA DEL AHJE**

En proceso

**ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO**

En proceso

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso