

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Jardín Hidalgo
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE PLAZA Y ATRIO
Clave de ficha: I-0012404375

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
San Luis Potosí

Municipio / Alcaldía No se cuenta con la ubicación
San Luis Potosí

Localidad / Colonia
San Luis Potosí

Vialidad Calle Carranza Venustiano

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Esquina Miguel Hidalgo, esquina Manuel José Othón, esquina Allende

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Urbanismo y Espacios Públicos
Género Espacio libre urbano
Tipo Arquitectónico Plaza
Nombre Original y/o Tradicional Jardín Hidalgo
Nombre Actual Jardín Hidalgo

Uso Actual

Categoría Arquitectura Escolar
Género Parte de un edificio de arquitectura escolar
Tipo Arquitectónico Áreas de esparcimiento: Jardín
Patrimonio perdido
Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Ayuntamiento municipal

Folio Real RPMZAH Sin información **Declaratoria de Monumento Histórico** Sin información

Folio y Denominación ZMH
Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO
Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX
Intervenciones Sin información

Información histórica
Sin información

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado CANTERA

Descripción del acabado

Cantera

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Sin información

Ancho Sin información

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes ADOQUIN

Forma de entrepiso RECTANGULAR

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de techumbre Sin información

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 *La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.*

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 20/10/1994

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso