

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

**Nombre:** Convento de San Francisco  
**Tipo y subtipo de ficha:** INMUEBLE RELIGIOSO  
**Clave de ficha:** I-0012404549

## LOCALIZACIÓN

**Entidad Federativa**  
San Luis Potosí

**Municipio / Alcaldía**  
San Luis Potosí

No se cuenta con la ubicación

**Localidad / Colonia**  
San Luis Potosí

**Vialidad** Calle Hermenegildo Galeana

**Número exterior** 430

**Asentamiento humano** Colonia - Centro

**Otra localización**  
Esquina Independencia

## IDENTIFICACIÓN

**Clasificación** Conjunto Arquitectónico

### Uso Original

**Categoría** Arquitectura Religiosa

**Género** Edificio de arquitectura religiosa

**Tipo Arquitectónico** Convento

**Nombre Original y/o Tradicional** Convento de San Francisco

**Nombre Actual** Convento de San Francisco

### Uso Actual

**Categoría** Arquitectura de Cultura, Recreación, Deporte y Esparcimiento

**Género** Conjunto de cultura, recreación, deporte y esparcimiento

**Tipo Arquitectónico** Sitio de exposición: Museo

**Patrimonio perdido**

*Sin información*

## ASPECTOS LEGALES

**Régimen de propiedad** Otras formas de propiedad - Gobierno federal

**Folio Real RPMZAH** *Sin información*

**Declaratoria de Monumento Histórico** Sí

**Folio y Denominación ZMH**

*Sin información*

**Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos** *Sin información*

**Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO**

*Sin información*

## REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

**Advocación Original**

*Sin información*

**Advocación Actual**

*Sin información*

**Fundación**

*Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

## INFORMACIÓN HISTÓRICA

**Época de construcción** XVII

**Intervenciones** XVIII, XIX, XX

### Información histórica

2. DC, Padrón, pr. 11930

1956, Donación de dos partes al los predios 11931 y 11932.

1946, El gobierno Federal adjudica al gobierno Estatal. Fusión de los predios 11936 y 11937 al pr. 11930.

1900, Ca, Aparece a nombre de Ignacio Montes de Oca y Obregón.

1895, Ignacio Montes de Oca y Obregón compra a Ignacio Muriel en mayo 10

Ibid, pr. 11931

1956, Continúa a nombre de La Cruz Roja.

1947, Donación de parte del pr. 11930 pasa a la delegación de la Cruz Roja Mexicana.

Ibid, pr. 11930

1956, Sigue a nombre de desayunos escolares

1947, Por donación de una parte del pr. 11930 para desayunos escolares,

Ibid, pr. 11936 y 11937

1946, Se fusionan al pr. 11930

1894, El 12 dic. Ignacio Montes de Oca y Obregón adquiere ambos predios a Lascur.

2. Inmueble ubicado en el perímetro "A" del decreto de Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis Potosí; declaratoria del 19 de Diciembre de 1990.

2. Entre 1748 y 1749 se comenzaron adiciones y reformas al conjunto franciscano. Se estaban construyendo el coristado y otras oficinas. (25) Se hicieron la nueva sacristía y la antesacristía-construidas del lado norte de la iglesia-y la capilla de Aranzazú, hecha dentro del convento;

Se terminó seis años después. Se construyó sobre la capilla de San Antonio que daba servicio al noviciado y tuvo entre sus funciones ser el recinto donde se celebraban los Capítulos de la Provincia de Zacatecas. Allí se elegían las nuevas autoridades. Está precedida por un salón a modo de nartex que tiene del lado de la epístola un privado que se comunica con la capilla y del lado del evangelio la Comisaría de los Santos Lugares, de la que aún se conserva una modesta portada con el escudo de la Cruz de Jerusalén.

La portada de la capilla es de dos cuerpos, el primero con tres calles y el segundo con una. Ambos cuerpos presentan pilastras estípite y al centro del segundo cuerpo se encuentra un nicho flanqueado por dos medallones verticales. Remata la composición un medallón en posición horizontal.

La planta del recinto es de cruz latina, los apoyos son pilastras estípite, tratadas con gran libertad como las de la sacristía, y aparentemente casi exentas gracias al rehundimiento de los muros.

Por el crucero izquierdo se accede a la sacristía que tenía forma octogonal y cúpula. Aún perdura el lavabo. Esta forma octogonal era continuación de la que se encontraba, planta abajo, al lado de la capilla de San Antonio.

La nave de la capilla está cubierta de bóvedas de arista; el presbiterio por cañón corrido y las bóvedas de los cruceros se apoyan, por uno de sus lados, en arcos conopiales. La cúpula sobre tambor circular lleva aperturas en forma de ojo de buey. Está decorado en el interior con pilastras y decoración vegetal. Todas las bóvedas presentan complicados adornos hechos en argamasa. En las pechinas están las imágenes de la Eucaristía, las Tablas de la Ley, el Arca de la Alianza y los Instrumentos de la Pasión que sustituyeron óleos antiguos.

Por el lado exterior del presbiterio se aprecia una ventana barroca que ha caracterizado a esta capilla de Aranzazú. Sus jambas tienen forma de pilastras estípite, y la corona una moldura con decoración vegetal en forma de arco conopial.

Investigación y texto elaborados por la Lic. Alicia Cordero Herrera

### Preexistencia de otras épocas

**Existe preexistencia:** Sí

**Tipo de estructura** Sin información

**Ubicación** Sin información

## FUENTES CONSULTADAS

### Orales

Sin información

### Documentales

Montejano y Aguiñaga, Rafael, "Guía de la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Talleres Kaiser, 1988 (sexta edición)

### Inscripciones

Sin información

## MONOGRAFÍA

No

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

## DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

## CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

### Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

### Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aparente

### Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes ADOBE, PIEDRA

Ancho 0.80 mts.

Descripción

Sin información

### Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGAS DE MADERA, LADRILLO

Forma de entrepiso Plana

### Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

### Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes LOSA PLANA DE LADRILLO

Forma de techumbre CURVA Y PLANA

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

### Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

### Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

### Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

## FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 10/03/1995

## Centro de documentación de la CNMH

### PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

### ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

[!\[\]\(2bdfe261b986065ee0ac76460d6528c9\_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

**FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO**

En proceso