

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Casa-habitación
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE CASA-HABITACIÓN
Clave de ficha: I-0012404623

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
San Luis Potosí

Municipio / Alcaldía
San Luis Potosí

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
San Luis Potosí

Vialidad Calle Guerrero Jardín

Número exterior 6

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Esquina Universidad

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Doméstica
Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar
Tipo Arquitectónico Casa habitación
Nombre Original y/o Tradicional Casa-habitación
Nombre Actual Casa-habitación

Uso Actual

Categoría Arquitectura Doméstica
Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar
Tipo Arquitectónico Casa habitación
Patrimonio perdido
Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno estatal

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones *Sin información*

Información histórica

2. DC, Padrón...11277
1973, Vende a Gobierno del Estado
1964, Jose Antonio Inverigarro Aguerro vende a Manuel Labastida Igueranide.
1962, Herencia a José Antonio Inurrigarro y Manuel Labastida Igueranide
1955, Vende a Guadalupe Inurrigarro Aguerro
1930, Vende a Pilar Aguerro de In urrigarro
1915 Vende a Matilde Portillo viuda de Hdz.
1900 C.a Juan Hernández Ceballos.

2. Inmueble ubicado en el perímetro A del decreto de Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis Potosí; declaratoria del 19 de Diciembre de 1990.

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aparente

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho 0.45 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGUERÍA DE RIEL, LADRILLO

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGUERÍA METÁLICA Y LADRILLO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 12/03/1995

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso