

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Edificio Woolworth
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE CASA-HABITACIÓN
Clave de ficha: I-0012404698

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
San Luis Potosí

Municipio / Alcaldía
San Luis Potosí

Localidad / Colonia
San Luis Potosí

Vialidad Calle Hidalgo Miguel

Número exterior 125

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Entre Álvaro Obregón y Jardín Hidalgo

No se cuenta con la ubicación

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Doméstica
Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar
Tipo Arquitectónico Casa habitación
Nombre Original y/o Tradicional Edificio Woolworth
Nombre Actual Edificio Woolworth

Uso Actual

Categoría Arquitectura Comercial y de Servicios
Género Edificio comercial
Tipo Arquitectónico Comercio
Patrimonio perdido
Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Folio y Denominación ZMH *Sin información*

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO
Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones *Sin información*

Información histórica
2. Inmueble ubicado en el perímetro A del decreto de Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis Potosí; declaratoria del 19 de Diciembre de 1990.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado APLANADO, CANTERA

Descripción del acabado

Aplanado, cantera

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Adobe

Ancho 0.40 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Losa de concreto

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes LOSA DE CONCRETO ARMADO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 20/03/1995

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso