

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Casa Hogar Don Bosco
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE CASA-HABITACIÓN
Clave de ficha: I-0010600292

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Chiapas

Municipio / Alcaldía

Comitán de Domínguez

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia

Comitán de Domínguez

Vialidad Avenida 2a. Avenida Oriente Sur

Número exterior 45

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización

También no. 45-A, entre 4a. Calle Sur Oriente y 5a. Calle Sur Oriente

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Doméstica

Género Vivienda unifamiliar / vivienda plurifamiliar

Tipo Arquitectónico Casa habitación

Nombre Original y/o Tradicional Casa Hogar Don Bosco

Nombre Actual Casa Hogar Don Bosco

Uso Actual

Categoría Arquitectura Hospitalaria, de Asistencia o de Protección Social

Género Edificio de arquitectura hospitalaria, de asistencia o de protección social

Tipo Arquitectónico Hospicio

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH *Sin información*

Declaratoria de Monumento Histórico *Sin información*

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos *Sin información*

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones XX

Información histórica

3. Inscripción en alto relieve de argamasa en el interior del zaguán, sobre el muro maestro del acceso principal: "GG / 1882".

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura *Sin información*

Ubicación *Sin información*

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado, verde

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho 0.45 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes ESTRUCTURA DE MADERA, TEJA DE BARRO

Forma de techumbre INCLINADA, A CUATRO AGUAS

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 15/12/1993

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso