

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Edificio Alicia
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE POR DEFINIR
Clave de ficha: I-0012800517

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Tamaulipas

Municipio / Alcaldía
Tampico

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Tampico

Vialidad Calle Madero

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Esquina Aduana

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Bien Inmueble con Valor Cultural

Uso Original

Categoría Sin información

Género Sin información

Tipo Arquitectónico Sin información

Nombre Original y/o Tradicional Edificio Alicia

Nombre Actual Edificio Alicia

Uso Actual

Categoría Arquitectura Comercial y de Servicios

Género Edificio comercial

Tipo Arquitectónico Comercio, oficina

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XX

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. Fue ocupado por oficinas de Pemex por largo tiempo según los vecinos.

3. Según una placa que aparece en la esquina del edificio por la parte externa a la altura del segundo nivel este edificio fue "Reconstruido por el Ing. Jorge L. Coca". En la portada, sobre la calle Aduana y en su remate, aparece la inscripción: "Edificio Alicia".

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes TABIQUE, PIEDRA

Ancho Sin información

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes LOSA DE CONCRETO

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes LOSA DE CONCRETO

Forma de techumbre Plana

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 26/01/1985

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso