

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Parroquia de San José
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-0010700498

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Chihuahua

Municipio / Alcaldía
Hidalgo del Parral

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Hidalgo del Parral

Vialidad Calle Veinte de Noviembre

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Esquina J. Domínguez

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Parroquia

Nombre Original y/o Tradicional Parroquia de San José

Nombre Actual Parroquia de San José

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Parroquia

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

Sin información

Fundación

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVII

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. En él se encuentran los restos del descubridor de Parral y los de otros personajes.
2. Tiene 700 m2 construidos. La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1673 y se terminó 14 años después, consagrándose en 1687. Fue construida por el Aljefe Don Simón Do Santos. Sufrió un incendio en 1861 desapareciendo el altar mayor mismo que fue sustituido por otro de poco mérito. Fue edificada por Simón de los Santos, "maestro de arquitectura", quien llegó a Parral desde la Ciudad de México aproximadamente en 1675 para edificar la Parroquia.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Rocha, 1981: 59-63.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Piedra

Descripción del acabado

Piedra, tezontle, cantera

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes PIEDRA, CANTERA

Ancho 1.50 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes VIGAS DE MADERA

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes ADOBÓN

Forma de techumbre ABOVEDADA

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso